

Bane NOR Transport

15.01.2026

Ekstra bemanning ved transport av uvirksomt kjøretøy av type 70, 72, 73, 74 og 75 med annet kjøretøy med automatkobbel

Ved transport av uvirksomt kjøretøy av type 70, 72, 73, 74 og 75 skal uvirksomt kjøretøy være bemannet med en fører som kan sikre nødbrems ved utilsiktet deling.

Årsaken til denne endringen av prosedyren er at Norske Tog har avdekket svakheter i betjeningsanordningen for deling som gjør at man ikke er tilstrekkelig sikret mot at kjøretøy kan komme i bevegelse ved deling.

Teksten over er hentet fra tidligere utgitt internt sirkulære i VY.

For Bane NOR gjelder følgende:

Ved transport av uvirksomme kjøretøy med automatkobbel skal det i Bane NOR bemannes med kompetent personell som kan tilsette nødbrems ved utilsiktet deling på det uvirksomme kjøretøyet.

Dette gjelder ikke type 69.

Spørsmål kan rettes til Drops: drops@banenor.no eller tlf 91605555

Rune André Eriksen

Avdelingsdirektør
Transport